

Le mot du Président



Comme vous l'avez constaté depuis quelques mois le Barracuda III n'a pas pu sortir autant que souhaité. Notre navire a cumulé les petites pannes nécessitant du temps et de l'énergie. Ce Flash spécial a pour but de montrer que nous en prenons soin et qu'il est prêt pour attaquer les différentes missions prioritaires de l'association.

En effet, comme vous le savez nous souhaitons réaliser un essai de suivi sous-marin avec l'aide d'un mini-ROV. Nous devons également poursuivre le suivi scientifique des récifs en plongée avec notre bureau d'études Seaneo. Nous avons également d'autres projets dont nous vous parlerons très rapidement. Patience!



Le Barracuda III a été sorti d'eau les 8-9 et 10 août pour le carénage annuel. Les anodes ont pu être changées et les injecteurs démontés pour nettoyage et tarage. Nos adhérents et salariées se sont attelés au nettoyage de la coque, des hélices, des safrans et des flaps.



Le Barracuda III passé au karcher par Elodie, et gratté par Dominique, Alizée et Gilbert, sous l'oeil de Gérard Fourneau notre Président qui a pu faire un bilan de santé du navire avec notre mécanicien Xavier, de l'Atelier du Gouf.





Notre équipe repeint avec soin le Barracuda III, et le mécanicien soigne la coque qui présentait un léger accroc.




Avant la remise à l'eau du Bararcuda III, Gérard Fourneau et Gilbert Sicart prennent la pose



Nos partenaires financiers et techniques



FONDATION



Le 23 août, notre mécanicien a effectué un nettoyage des filtres et pré-filtres, et a traité le gasoil avec un produit curatif.



Le 26 août, Gérard Fourneau, Président d'ALR, Gilbert Sicart administrateur, Patrick Bily, membre d'ALR et pilote du Barracuda III, ainsi que Jean-François Rignault ont pu effectuer une sortie test avec notre bateau. Lors de cette sortie, le moteur tribord a commencé à fumer.



CONCEPTION ALR FLASH:

Responsable de la publication:
Gérard Fourneau

Réalisation:
Gérard Fourneau, Elodie Zaccari.

Crédits photos:
Aquitaine Landes Récifs.

Aquitaine Landes Récifs

Président: Gérard Fourneau

Adresse: 501 route de Lestrilles

40 990 Saint Paul lès Dax

Portable: 07 60 12 20 40

Courriel:

gerard.fourneau@aquitaine-landes-recifs.fr

Site Internet:

www.aquitaine-landes-recifs.fr

Il est apparu que le turbo tribord fonctionnait mal. Notre mécanicien a donc effectué la dépose du turbo, puis a installé la nouvelle pièce.